パイロット地区:チャロエンチャイ ーバーン・マンコン事業2

石原一彦(立命館大学教授・新建京都支部)

■掲載写真・図

事業前の地区の状況。低湿地であるため簡単に水につかる。(出典 Charoenchai Nimitmai : Case studies of collective housing in Asian cities series・March 2021)

事業前の地区の状況。道路も未舗装で狭小であった。(出典 Charoenchai Nimitmai : Case studies of collective housing in Asian cities series • March 2021)

上：事業前の状況。緑色は存置・移築住宅。

下：事業後の直線格子型配置。薄緑色は従前居住者の住戸。

(出典 Charoenchai Nimitmai : Case studies of collective housing in Asian cities series - March 2021)

チャロエンチャイ・ニmittマイ地区の入り口。

事業後の状況。共同の 50 cmの植栽帯がわかる。

現在の状況。2 m程度の区画道路のところもある。

現在の状況。

整備された住宅。地区の中では比較的上質の方である。

3階建て住宅もある。おそらく、最近建替えられた住宅だろう。

コロナ対応の手洗いと手作りの消毒液噴射設備（キーボックスのように見えるもの）。

生業としているリサイクル・ゴミの集積・分別場所。

コミュニティ・キッチン。

ヒアリング時にコミュニティ・キッチンで作られ提供された昼食。有料であった。これもコミュニティの生業。

コミュニティ・ファーム。